RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung!!

Beitrag von "JimmysCheapJeep" vom 8. Juni 2018 um 08:57

Hallo,

Habe seit dem Update auf 5238 auch das Problem mit der RFK, leider nicht nur sporadisch. Funktioniert nur in 20% der Fälle überhaupt... ⁴⁹ und immer dann wenn man sie mal braucht.

Habe diese Version problemlos installiert: Download Location 2: FW_5238_ORIG.iso

ist der RFK-Fix in der FW

Update Modified

 $Download\ Location\ 1:\ RNS_510_FW_5238_update_modified$

enthalten, oder war das ein abgekapseltes Update?

Wenn ja, ist der Patch irgenwie/irgendwo noch verfügbar?

Besten Dank und Grüße in die Runde, Chris