

# RDKS am touareg

Beitrag von „diederit“ vom 15. Juni 2018 um 06:27

[Zitat von coala](#)

Servus,

die Sensoren in den Rädern helfen dir nichts, wenn die - damals aufpreispflichtige - RDK nicht im Fahrzeug als Sonderausstattung verbaut ist. Es fehlt dann schlichtweg die Hardware dafür und somit ist auch keine Funktion gegeben.

Grüße  
Robert

Hallo

wie kann ich denn feststellen ob die Hardware verbaut ist?