

# Spiegelverstellung X/Y Position Fahrerseite geht nicht

**Beitrag von „mail2torsten“ vom 23. Juni 2018 um 15:28**

Moin Moin,

Leider habe ich auch dieses Problem, allerdings nicht nur auf der Fahrerseite, sondern auf beiden Seiten???

Anklappen funktioniert!

Ich hatte es schon einige Tage auf der Fahrerseite und nun auch auf der Beifahrerseite. Ein leichtes "zucken" der Spiegel ist noch zu erkennen, aber keine echte Verstellung mehr.

Sollten beide Motoren hin sein? Oder doch eher der Schalter?

Danke für Eure Hinweise.

Torsten

[Zitat von higginsa1](#)

Hallo, bei unserem 2007er geht die Positionsverstellung nicht. Gibt es evtl. einen Tipp was vorrangig kaputt geht? Möglich wäre Kabelbaum, speziell Türtrennstelle, Schalter, Spiegelmotoren, gibt es evtl. eine separate Sicherung nur für den linken Spiegel? vermutlich nicht...

PS: Spiegelblinker und abklappen geht..