

iPhone Xs MAX & Telefonschnittstelle Business

Beitrag von „mrcsprll72“ vom 15. Oktober 2018 um 18:18

Hallo TIII-Fahrer(innen),

ich habe seit dem Wechsel zum iPhone Xs MAX richtig Probleme mit der Nutzung der Freisprecheinrichtung:

Gespräche werde kurz nach dem Aufbau von der FSE getrennt (Bluetooth scheint aber noch aktiv zu sein). Gespräch kann dann nur am iPhone fortgesetzt werden.

Es hilft hierbei auch nicht, Bluetooth zu trennen und die Verbindung neu aufzubauen. Lässt sich zig-Mal wiederholen. Vielleicht bei jedem 10. Versuch klappt ein komplettes Gespräch. Danach wieder das gleiche Fehlerbild.

Auf nach Update auf iOS 12.0.1 keine Verbesserung.

Kann die Probleme noch jemand nachvollziehen bzw. bestätigen?

Beste Grüße,
MAP