

# LEADING THE WAY - Der große Fahrbericht zum Touareg III

**Beitrag von „coala“ vom 11. Januar 2019 um 22:50**

Servus,

nach meinen bisherigen Beobachtungen hat die reine Intensität des Schneefalls (bis zu einem gewissen Limit zumindest) nichts mit der Wahrscheinlichkeit der Ausfälle zu tun. Im Gegenteil treten diese mit Vorliebe bei eher geringen Schneemengen auf. Da läuft ganz gewaltig was schief beim Touareg, das liegt mit Sicherheit auch an Programmierfehlern und mangelnder Erprobung. DAS hätte man sonst niemals übersehen können, hätte eine Fahrerprobung bei Winterbedingungen stattgefunden,

Die (optionale) Frontscheibenheizung wirkt übrigens nicht im Bereich der Sensorik, im Gegenteil ist dieser Sektor ausgespart und bleibt eiskalt. Und zur Krönung wurde die vormals verbaute Heizung der Sensorik selbst auch noch wegrationalisiert.

Insgesamt eine respektable Leistung, bei einem Fahrzeug dieser Preisklasse.

Grüße  
Robert