

Nervöses Hin- und Herschalten zwischen 7. und 8. Gang

Beitrag von „Hannes H.“ vom 11. Februar 2019 um 15:19

[Zitat von Skyhunter](#)

Bei mir sind seit Erstzulassung die Maßnahmen 23Y3 und 24D0 durchgeführt worden.
Was beinhalten diese Maßnahmen?

23Y3 ist das Softwareupdate zur Schadstoffminimierung (auch Robustheitsupdate genannt ).

24D0 ist eine Änderung im Ansaugtrakt (ein Stopfen wurde entfernt) und soll damit den Wassereintritt in den Luftfilterkasten reduzieren.

MfG

Hannes