

# **Gebläseausfall 4-Zonen-Klimaanlage hinten bei höherer Gebläsestufe**

**Beitrag von „thandd“ vom 4. Juli 2019 um 14:00**

Die Nummer 7P6 907 040 AL deutet ja auf das hintere Klima-Bedienteil hin.

Weiss jemand, ob der Buchstabencode (hier: AL) bedeutsam ist? Kann ich jedes Bedienteil mit der Nummer 7P6 907 040 .. verbauen?