

# Wasser im Fussraum

Beitrag von „dieseldriver“ vom 13. Juli 2019 um 13:34

[Zitat von dieseldriver](#)

...Ich werde die Stelle freimachen und nochmals versuchen.

Servus zusammen,

weiß jemand ob es bei Fahrzeugen mit Henkel (also ohne Dachrelings) eine Entwässerung der Führungsschienen gibt?

Mein T hat kein Schiebedach und das Wasser sammelt sich auf der Fahrerseite unten im Türholm wo sich die A-Säule mit dem Fahrzeugboden verbindet. Die Frage ist wie kann es dort reinkommen

Gruß,  
dieseldriver