

Kein Ton und Sicherung brennt durch, gelöst

Beitrag von „Fire and Ice“ vom 31. Januar 2020 um 17:13

Hallo Zusammen,

Fehler ist gefunden und behoben, es war tatsächlich der Dynaudio Verstärker hinten rechts im Seitenteil.

Sicherungen bleiben heile und es kommt endlich Musik aus der Kapelle.

Im Gegensatz zum Bose System in meinem alten Audi, ist das Dynaudio allerdings nicht so der Hit.