

Weißer Rauch/Dampf bei hoher Drehzahl - Kickdown

Beitrag von „coala“ vom 5. Februar 2020 um 09:30

Servus Ben,

aufgrund deiner Schilderung tippe ich ebenfalls stark auf Kondensat in der Abgasanlage. Undichtigkeiten am Kühler der Abgasrückführung waren mal ein Thema, ansonsten ist der Motor eher unauffällig in der Hinsicht, bei Laufleistungen im normalen Rahmen. Einfach mal, zur Beruhigung, den Kühlmittelstand im Auge behalten.

Grüße

Robert