

V10 Flexrohr zwischen krümmer und Vorkat

Beitrag von „Marco Thielen“ vom 14. Februar 2020 um 07:10

[Zitat von Schmalus](#)

Hallo liebe Touareg Freunde,

das Flexrohr rechte Seite wurde bei meinem W12 erneuert. Fragt mich nicht wie, aber er ist jetzt endlich wieder leise.  Kosten 600 Euro ohne Motorausbau in einer freien Werkstatt.

Viele Grüße,

Schmal

moin .

Kannst du uns auch sagen wer dier das gemacht hat ?

Gruß