

# Lenkradheizung VW Touareg II

**Beitrag von „AndiHH“ vom 17. Februar 2020 um 06:08**

Moin,

also, bei mir funktioniert es überhaupt nicht. Es kommt auch nach einer 10 minutigen Fahrzeit keine Wärme. Jetzt er schleicht mir das Gefühl, dass da noch etwas Hardware in Form von Verkabelung fehlt. Hat einer eine Idee, wie man es am schnellsten herausbekommt ohne das Lenkrad zu demontieren? In ETKA finde ich nur ein Kabel am Lenkrad direkt, welcher unter dem Airbag sitzt.

VG

Andi