

ABS Lampe brennt nach Bremsenwechsel

Beitrag von „rubi“ vom 4. März 2020 um 19:55

[Zitat von balibalu](#)

ja selbsteinbau bin ja neu hier weiss ja nicht was du wissen müsstest.

laut Diagnosegerät 02053 Fehler

und 05701 Fehler

Wenn ich etwas selbst gemacht habe und nun etwas nicht so ist, wie ich es erwartet habe und Hilfe suche, dann gebe ich alle Infos weiter die ich habe.

Ist sichergestellt das alle Stckverbinder wieder verbunden wurden?