

Vibrationen ab 140km/h auf der ganzen Karosse

Beitrag von „Nitrix“ vom 13. März 2020 um 22:19

Hallo Touareg Gemeinde,

bei meinem 7P Bj.2011 V6 TDI ca.200.000km 8 Gang-Wandler, hat sich mittlerweile ein Laufgeräusch entwickelt und ab 140km/h kommen Vibrationen auf die ganze Karosse.

Hat jemand dieses Problem schon bei seinem Fahrzeug erlebt und was war das Problem?

Ich habe die Winterreifen wuchten lassen, Problem besteht aber auch mit den Sommerreifen.

Die vorderen Bremsscheiben habe ich auf Verdacht Höhenschlag gewechselt. Am Problem Vibration bei schneller Fahrt hat sich dadurch nichts verbessert.

Mein KFZ-Werkstattmeister meinte minimales Spiel an den hinteren Antriebswellen auf der Hebebühne, ansonsten konnte nichts festgestellt werden, da wäre nichts lose

am Antriebsstrang. Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte?