

# Kühlerlüfter im Dauerbetrieb

**Beitrag von „Touareg-E61“ vom 29. April 2020 um 17:13**

So hallo nochmal,

Ich habe nun folgende Fehlercodes:

18080 Kühlerlüfteransteuerung 1 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse P1672-000 (Dieser kommt augenblicklich nach dem löschen wieder)

16502 Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) Signal zu groß P0118-000 - - - Unterbrochen

16618 Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten P0234-0 - - - Unterbrochen

ich denke das die oberen zwei, zu meinem Dauerläufer, die Schuldigen sind. Der G62, kommt jedoch nur sporadisch mal im fehlerspeicher. Das war schon bevor er im Dauerlauf ist.

Wo sollte ich denn da nun an der Fehlerbeseitigung schauen?

Beste Grüße.