

Dynamic Light Assist DLA keine Funktion

Beitrag von „Fred2000“ vom 15. Mai 2020 um 11:59

Eventuell hat je jemand die Muße und Möglichkeit das mal bei Gelegenheit zu prüfen. Ist das Steuergerät 85. Hier kann man sich diverse Messwerte anzeigen lassen.

Hat mich halt etwas stutzig gemacht.

Wenn nicht hilft fahr ich halt mal zu VW im Zuge eines Services.