

# Touareg übernimmt die Einstellung für das Luftfahrwerk nicht

Beitrag von „Todi“ vom 29. Mai 2020 um 10:07

[Zitat von Windsurfer12](#)

[...]nur leider kann keiner eine Lösung vorschlagen.

Servus,

da niemand hier dein Fahrzeug kennt, kann dir auch keiner eine Lösung geben. Was wir dir hier geben können sind Tipps und Hilfestellungen um deinem Problem (und damit der Lösung) auf die Spur zu kommen... tätig werden musst du allerdings schon selbst.

Da du die Suche ja nach eigener Angabe schon durch hast, und damit wohl auch den von mir verlinkten Beitrag. Wie reagiert denn dein Fahrzeug bei dem beschriebenen Test der Messwertblöcke bzw. welche Fehler ergeben sich daraus? Die Ergebnisse wären hier Grundlage für weitere Hilfestellung und damit der erste Schritt zur möglichen Lösung deines Problems...

Gruß

Todi