

# **P1952 Turbolader-Steuermodul 1: Defekt**

**Beitrag von „Sierrakiller“ vom 30. Juni 2020 um 23:14**

Hallo Ralle

Kannst Du denn keine Stellglieddiagnose durchführen?

Das sollte eigentlich der Punkt sein, um diese ominöse VTG- Gymnastik zu vollführen.

Schönen Abend!