

P1952 Turbolader-Steuermodul 1: Defekt

Beitrag von „Lbs-v10“ vom 9. Juli 2020 um 05:23

Habe bei mir geschaut geht definitiv. Steuergeräte verbund Grundeinstellung und Diagnoseadresse 11 vorne Manuell eingeben.