

# **ESP und EPC Kontrollleuchten sind an**

**Beitrag von „Novolino83“ vom 12. Juli 2020 um 00:34**

Hallo liebe Mitstreiter!

Ich fahre einen Touareg 7L 3,2V6 2005

Heute während der Fahrt gingen plötzlich meine esp und epc Lampe zusammen an! Kennt jemand das Problem?

Der Wagen war letzte Woche in der Werkstatt und hat einen neuen Vorkat bekommen. Dieser hatte sich zerbröselt. Seltsamerweise nachdem ich neue lambdasonden bekommen hatte.

Und nun eben kurz danach diese Fehler!

Hatte dies schon mal jemand und was kam letztendlich dabei raus?

Ich möchte anmerken ich hatte keinen Leistungsverlust oder schlechte Gasannahme!

Danke im Voraus für eure Tipps!