

Lambdasonden-Fehler nach Kat-Wechsel

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 22. Juli 2020 um 18:18

Hallo Basti

Vielleicht haben sie Dir beim Kat-Tausch das Kabel oder den Stecker der Lambda Sonde oder dieses selbst geschrottet. Oder auch einfach nur den Stecker überhaupt vergessen.

Würde ich mal nachfragen.

Gruss