

Wo sitzt die Hupe?

Beitrag von „micha912“ vom 23. Juli 2020 um 16:24

Hab gerade mal nach dem Ersatzteil 1J0951605A geschaut - stolzer Neupreis mit ~ 170€ im großen Kaufhaus, gebraucht kaufen macht ja wenig Sinn. Irgendwann scheint bei den Teilen die interne Spannungsversorgung (nach 15 Jahren ja auch kein Wunder) zu kapitulieren. Also kann ich sicherlich nichts verschlimmbessern, wenn ich das Teil mal öffne und schaue, ob da nur Akkus eingelötet sind, die man wechseln könnte. Funktionslos ist sie ja eh schon, im Fehlerscan taucht sie bisher nicht auf. Ich werde berichten....

<https://www.drive2.ru/l/10023131/>

<https://cellfaktor.ru/viewtovar.php?id=2517>

43€