

# Lüftung macht Geräusche

**Beitrag von „steuler“ vom 24. Juli 2020 um 11:18**

Seit heute kommt aus dem Lüftergehäuse ein klackendes Geräusch, also den Deckel über dem Navi ab und geschaut. Auf

F dem Bild in der Mitte sieht man die Runde Öffnung. Da drin ist eine kleine Welle, die sich dreht und dann plötzlich zurückschnellt. Da kommt das Geräusch dann her. Leider kann ich kein Video wegen der Größe hochladen.

Habe das Teil von der zugänglichen Seite geölt, jedoch besteht das Problem weiterhin.

Kann mir da jemand weiterhelfen?

Vielleicht müsste man die Zierleiste vorne entfernen um dann mal in die Lüftung reinbringen zu können, habe aber keine Ahnung wie ich das Teil unbeschadet ab bekomme.

Danke schon mal.