

Fehler: "Wählhebel in Position P stellen" - obwohl er bereits in P ist

Beitrag von „duli“ vom 11. August 2020 um 07:24

Hallo zusammen

Meine Dicker hat gerade die selbe Macke.

Leider keine Garantie vorhanden.

Der Freundliche ruft für das tauschen der Schaltkulisie 2000.- CHF auf.

Wisst Ihr ob man diesen Mikrowitschalter sonst wo bekommt?

Grüsse