

Fehler: "Wählhebel in Position P stellen" - obwohl er bereits in P ist

Beitrag von „duli“ vom 11. August 2020 um 11:22

Ok, das hört sich schon mal besser an.

Gemäss Mechaniker müssten Sie für den Tausch die Abgasanlage sowie die Kardan ausbauen.

Wäre es evtl möglich nur den defekten Schalter von einer Spender-Kulisse abzubauen und diesen zu ersetzen?

Arbeitskosten für den Tausch gemäss Werkstatt liegen bei 800.-CHF

Ich bin ja normalerweise nicht so, aber wegen einem 1,70CHF Bauteil so einen Aufwand zu betreiben kotzt mich schon ein wenig an.