

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 6. September 2020 um 21:22

Hi

Ob Du das Update wegen MapsTool brauchst, kann ich Dir nicht mit Sicherheit sagen. Da die SD- Karte als Navi Update vermutlich mehr Daten als 2GB hat, wirst Du die CFW doch brauchen, da mit dieser dann die 32GB- Karten unterstützt werden (afaik).

Und das DVD- Laufwerk wird ja mittlerweile auch schon fast mit Gold aufgewogen. 😬

Schöne Grüsse