

Ölverlust Touareg 7l V10

Beitrag von „nino“ vom 19. September 2020 um 10:07

Hallo zusammen,

Mein Touareg stand lange Zeit in der Garage und wurde nur selten gefahren. Da ich nun kein Firmenfahrzeug mehr besitze kam der Touareg mehr zum Einsatz. Vor einer Woche verlor er über Nacht ca 1L Öl, eine riesen schwarze Pfütze, Fahrerseite links. Motor war voll mit Öl verschmiert da ich am Vortag zügig gefahren bin. Motor sauber gewaschen und habe mich sofort auf der Suche nach der Leckage gemacht. Nach kurzer Zeit habe ich festgestellt voher das Öl kommt, siehe Bild. Kann mir jemand bitte sagen um welches Teil es hier handelt, Turbo? Fahrerseite oberhalb Ölwanne, zwischen dem schwarzen Plastikteil und Turbo?

Danke euch und Gruss