

# Data Plug VW

**Beitrag von „atilaibrahim“ vom 11. Oktober 2020 um 20:34**

Habe ein Samsung S9 und iPhone Xs Max.

Habe erstens....

WeConnectGo geöffnet und "Neue DataPlug" gedrückt, dann Bluetooth aufgemacht...

WeConnectGo App hat gesucht und 8Sekunden Später hat das Handy gefragt ob ich DP... koppeln möchte..

Dann habe ich auf Ja geklickt und im Software konnte ich "DataPlug Verbunden" sehen...

Danach folgte "Data Plug Authentifiziert" anschließend "Data Plug wird initialisiert" ☐ ab hier fängt das Problem an ..

Eine Dauerschleife... Ich habe mal über 15 Minuten initialisieren lassen aber kein chance..

Bei beiden Handys gleiche Prozedur....

Erst dachte ich das mein Auto nicht kompatibel ist aber laut Webseite ist es kompatibel (Touareg 2009 V6)

Bin am verzeifeln