

Ölverlust Touareg 7l V10

Beitrag von „nino“ vom 2. November 2020 um 16:44

Hallo Micha

Du hattest recht! Der Deckel vom Ölfiltegehäuse hatte einen kleinen Riss, nun ist alles ok, danke für den tip[]

Gruss