

5.0 V10 TDI 2007 FL schaltet nicht mehr

Beitrag von „tourtreck“ vom 12. November 2020 um 12:16

Hallo Zusammen,

Ich hab jetzt den Teppich raus...

Aber die Steuergeräte sind alle Trocken da sie nicht am Boden verbaut sind, sondern unterm Sitz ?! ...

Der Kabelbaum jedoch ist komplett nass und am Getriebesteuergerät war es etwas ölig, keine ahnung wie das sein kann, also im Stecker innen.

Ich hab dann nach den Motorsteuergeräten an der Windschutzscheibe geschaut und siehe da, die wurden offensichtlich schon Mehrmals raus/reingemacht

Ansonsten finde ich im innenraum nichts was hätte (ausser Kabel) im Wasser sein können.

[7537614E-AB7D-44EB-835E-C8ED8B39DCD3.jpeg](#)