

Standheizung macht Probleme

Beitrag von „pe7e“ vom 28. November 2020 um 18:32

Hi, der Umrüstsatz ist nicht vom Baujahr abhängig. Vielmehr ist das Modell ausschlaggebend. Wenn das nicht stimmt, dann geht's auch nicht.

Wurde die Fernbedienung an den Empfänger ordnungsgemäß angelern? Dann müsste das ja zumindest die LED v was anzeigen?

Gruß