

# **Standheizung funktioniert nicht per Fernbedienung**

**Beitrag von „Renduro“ vom 20. Dezember 2020 um 13:34**

Also Bordnetz hatte bei ausgeschalteter Zündung nun bei der Kälte 12,8 Volt , Wagen stand etwa 4 Stunden.

Rauch unter dem Wagen nach dem Kaltstart ist mir noch nicht aufgefallen, werde ich mal beobachten / suchen und den Fehlerspeicher auch mal mal auslesen.

Danke einstweilen , ich melde mich wieder wenn ich mehr in Erfahrung gebracht habe

MfG

Achim