

Telefon auf Bluetooth umstellen

Beitrag von „IngoM“ vom 28. Dezember 2020 um 15:27

Dann überprüfe ob die Stecker an der PFSE richtig sitzen. Im schlimmsten Fall ist die neue PFSE evt. defekt?!

Was wird denn im Telefonmenu im RNS angezeigt?

Hattest Du beim Wechsel der PFSE die Busruhe abgewartet. Meine mich zu erinnern, dass man das soll.