

# Heckklappe Elekt.- nur bei laufenden Motor

Beitrag von „TouaregCologne“ vom 30. Dezember 2020 um 21:54

Hallo zusammen,

ja genau ein 7P.

Die Fehler treten bei allen Tastern(Innen,Funk, Kofferraum) auf.

Eine Spannungsanzeige hab ich leider nicht. Das wäre sehr hilfreich.

Hab mal mit dem Manometer (Kein Fluke)

gemessen. Spannung sackt beim öffnen von 12.4 V ganz kurz auf 12.2 V

In der 1. KW lasse ich mal die Batterie testen.

Falls ich nicht weiter komme, nehme ich das Angebot in Remscheid gerne war.

Einen Abend euch...