

Gasdruckdämpfer an der Heckklappe defekt

Beitrag von „pe7e“ vom 10. Januar 2021 um 10:22

Hi, ich habe meine Dämpfer gemäß Anleitung mit Absenkung des Himmels hinten innerhalb von 2 Stunden gewechselt. Die Wischwasserleitung war ok, dürfte auch nicht so einen großen Mehraufwand verursachen...

Gruß Peter