## Telefon auf Bluetooth umstellen

## Beitrag von "Hannes H." vom 22. Januar 2021 um 07:26

## Zitat von Edale

Ich habe nun das vermeintlich umcodierte Steuergerät 3C8035730A zurück.

Gleich eingebaut und nichts geht. Wird auch vom VCDS nicht erkannt.Wäre ein Steuergerät mit D oder E besser.

Mal eine blöde Frage: Dein altes Steuergerät funktioniert nach dem Einbau ganz normal?

Ich habe mir deshalb das neuere Steuergerät gekauft, da dann auch ein WLAN-Hotspot im Auto aufgebaut werden konnte. Aber es war alles Plug&Play, ich musste es nur umcodieren, da ich die komplette Sprachsteuerung wieder haben wollte, und das musste ich in einem anderen Auto machen. Im Touareg kannst du das neuere Steuergerät nie mit einem Diagnosetool ansprechen, das ist normal.

MfG

Hannes