

# **Kraftstofftemperatursensor G81 defekt?**

**Beitrag von „micha912“ vom 12. Februar 2021 um 14:33**

Der Geber sitzt in einer der 2 Leitungen zur Hochdruckpumpe.