

# Gasdruckdämpfer an der Heckklappe defekt

Beitrag von „pe7e“ vom 24. März 2021 um 13:26

Hallo Ingo,

die Heckklappe des Modells mit Reserverad ist schwerer. Sie hat eine Halbkreisförmige Aussparung in der Mitte an der Stelle wo das Reserverad ist. Weiterhin befindet sich dort auch ein Aufnahmepunkt für den Schwenkmechanismus des Reserverads. Damit soll Klappern unterdrückt werden und Kraft über die Klappe abgeleitet werden.

[Siehe Bild...](#)

Gruß Peter