

Erfahrungen MOST Adapter

Beitrag von „Doubledoors“ vom 10. April 2021 um 19:31

Hallo. Vielen Dank für eure schnellen Antworten.

Die Sache mit dem Herausfinden was man programmieren muss hält mich davon ab es in die Tat umzusetzen zu wollen.

Ich werde es nun zuerst mit dem Helix AAC.3 HP versuchen.

Wenn mir das nicht ausreicht werde ich wohl nicht drum herum kommen es mit MOST und den einhergehenden Problemen aufzunehmen.

Da ich immernoch keine Steckerbelegungen gefunden habe, werde ich mich zu einem Lautsprecher vorarbeiten um die richtigen Adern zu finden, die ich hinten dann anzupfe.

Ich habe aber schon gesehen, dass es sein kann, dass 4 Adern in einem LS verschwinden. Zwei Schwingspulen? Habe noch keinen Plan.

Ich halte euch auf dem Laufenden.

Vielen Dank euch beiden.