

AHK nachgerüstet, Komfortsteuergerät nun Tot?

Beitrag von „AndiSchmitz“ vom 16. April 2021 um 13:17

In der Einbauanleitung stand etwas von dem Stecker T32e am j393 Steuergerät. Kennt jemand diese Bezeichnung und weiß welcher Stecker gemeint ist?