

VW Touareg 7L V10 TDI Rattern beim Beschleunigen

Beitrag von „coala“ vom 3. Mai 2021 um 12:42

Servus,

das *könnte* eventuell mit dem Mittellager der Kardanwelle zusammenhängen. Siehe zum Beispiel [dieses Thema](#). Würde ich zuerst kontrollieren, da dies super einfach zu checken geht.

Grüße

Robert