

# Lambdasonde V10 wechseln

**Beitrag von „Goka“ vom 5. Mai 2021 um 12:02**

Hallo Robert,

danke für den Hinweis.

Ich lerne also: Für V6 V8 und V10 TDI ist Bank 1 auf der Beifahrerseite.

Wobei dann die beiden SSP diesbezüglich falsch sind, zumindest meine ;).

Gruß Volker