## Ölablassschraube undicht und Abhilfe

## Beitrag von "Bergheimer" vom 22. Juni 2021 um 10:07

G	uten	Morgen	
$\mathbf{\circ}$	accii	11019011	,

Frage am Rand, warum ÖL ablassen? (V6 TDI, 262PS)

Aus meiner Sicht ist das gar nicht vorgesehen, weil :

- > Demontage des Unterbodens aufwendig und nicht als Servicearbeit ausgelegt ist.
- > Keine Serviceklappe am Unterboden vorhanden ist
- > Das Altöl läuft über den Fahrzeugrahmen

Nebeneffekt, Ablassschraube undicht...

Es ist doch ein Absaugrohr installiert, in 1 Stunde einen sauber gemachten Ölwechsel vollziehbar.

VG

didi