

# **Touareg 140-160km brummende geräusch**

**Beitrag von „Enoez“ vom 28. Juni 2021 um 18:32**

Fehler gefunden nach 2wochen sucherei.hinten links Radschale war locker .deswegen diese brumm geräusche.

Wenn jemand gleiche Problem hat erst hinten Radschalen schrauben Prüfen .

Lg

Enoez