

# Klima ohne Funktion

Beitrag von „pe7e“ vom 13. Juli 2021 um 11:38

[Zitat von coala](#)

Servus,

hast du denn im Anschluss eine Grundeinstellung der Klappen via VCDS durchgeführt?

Grüße

Robert

Hi,

das ist genau die richtige Fährte. Bei meinem 7L hat der Vorbesitzer durch den Freundlichen eine Klappe (die für die Fahrerseite) tauschen lassen. Der Freundliche hat aber keine Grundeinstellung durchgeführt. Das Fahrzeug habe ich dann mit Fehlermeldungen übernommen (Fehlfunktion der Klappe und diverse andere Meldungen). Nach der Durchführung der Grundeinstellung konnte ich dann alle Fehler löschen. Ohne Grundeinstellung kann man die Fehler nicht löschen. Innerlich habe ich die Klappe schon gewechselt und das halbe Armaturenbrett ausgebaut - glücklicherweise war es dann doch nur die Grundeinstellung und somit eine Sache von 10 Minuten...

Gruß und viel Erfolg

Peter