

P2011 trotz neues Saugrohrteils

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 18. Juli 2021 um 16:59

Servus Yaandy

Ich hab es an meinem CASA auch zwei Mal versucht und hab letztendlich genervt aufgegeben und den Dicken in die Werkstatt gestellt und machen lassen.

Laut dem RLF hatte ich zwar alles los, aber hab das Ding trotzdem nicht raus bekommen. Warum weiss ich auch nicht.

Viel Glück,