

# **Wassereinbruch im Fußraum Beifahrerseite. Problem gelöst!**

**Beitrag von „Horsti“ vom 30. Juli 2021 um 20:29**

Schraub das Ding ab und guck was Sache ist. Vielleicht ist die Dichtmittelraupe nicht durchgehend. Wie du schon sagst, evtl. Pfusch vom Vorbesitzer.

Jetzt wo Du gut dran kommst, auch mal die Ablaufschläuche reinigen.....und die Wasserfangrinne sowieso.