

Startstörung und Ausfall während Fahrt, Motorkennleuchte

Beitrag von „Horsti“ vom 1. August 2021 um 22:51

Für unregelmäßiges "nicht anspringen" ist oftmals der Kurbelwellensensor verantwortlich. Prüfen doch mal.