

# Probleme mit dem Luftfahrwerk beim Touareg I

Beitrag von „Fam.Rechter“ vom 3. August 2021 um 21:49

Hallo,

den Kompressor hören - das is so eine Frage. Die Feder haben wir selbst getauscht. VW wollte über 3000 Euro dafür haben. Dass das Fahrwerk neu eingestellt werden muss ist mir schon klar, aber ich hätte vermutet, dass der Hobel sich wenigstens etwas hoch bewegt. Ich werde Ihn morgen noch mal zum Auslesen und einstellen trailern. Mal sehen was dann kommt.

Nicole

Nicole