

# Wassereintritt unter dem Handschuhfach in den Innenraum / 7P

Beitrag von „pe7e“ vom 3. Oktober 2021 um 16:14

Hi,

[Senkel](#): danke für dein Update samt der Bilder. Heuer hat meine Holde beim starken Beschleunigen einen Tropfen Wasser auf die Füße bekommen. Habe dann ohne jegliches demontieren den Gumminupsi ertastet - kamen gut 100 ml Wasser raus. Werde das Beobachten - und evtl. wie beim 7L die Abdeckklappe abschneiden.

Gruß und Dank

Peter